

การตรวจสอบฐานรากกรณีเสาเข็มเยื้องศูนย์กลาง โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ,ข้ามแม่น้ำปิง ต. บ้านแปะ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่



ข้อกำหนด

- การตอกเสาเข็ม จะต้องตอกเสาเข็มให้ได้ความลึกตามกำหนดและจะต้องตอกตามลำดับซึ่งวิศวกรเห็นชอบ
- การตอกต้องกระทำอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดชะงักจนกว่าเสาเข็มจะจมลงได้ความลึกหรือได้ Blow Counts.ตามที่กำหนด
- เสาเข็มจะต้องตอกให้ตรงศูนย์เสาเข็ม ระยะมากที่สุดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจากเส้นตั้งเสาเข็มจะต้องไม่เกิน 0.1 % ของความยาวเสา
- ไม่ว่ากรณีใด ระยะมากที่สุดที่ยอมให้เสาเข็มตอกผิดจากตำแหน่งที่กำหนด ต้องไม่เกิน 5 เซนติเมตร

สภาพปัญหา

สภาพความเป็นจริงในการทำงาน หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะพบกับปัญหาการตอกเสาเข็มหนีศูนย์กลาง ทำให้ผลการตอกเสาเข็มไม่เป็นไปตามข้อกำหนด สาเหตุเป็นไปได้หลายกรณี เช่น สภาพดิน, สภาพพื้นที่ในการทำงาน, สภาพเครื่องจักร, ผู้ควบคุมการตอก, ขนาดเสาเข็ม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข โดยเร็วเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคของงานก่อสร้าง

Find Eccentrically x, y Coordinate : Footing

| Pile No. | A(unit) | X (mm) | Y (mm) | AX | AY |
|----------|---------|---------|--------|-------|-----|
| 11 | 1 | -3740 | 950 | -3740 | 950 |
| 12 | 1 | -2530 | 910 | -2530 | 910 |
| 13 | 1 | -1315 | 935 | -1315 | 935 |
| 14 | 1 | -100 | 935 | -100 | 935 |

| | | | | | |
|---------|----|-------|--------|-------|------|
| 15 | 1 | 1140 | 910 | 1140 | 910 |
| 16 | 1 | 2340 | 915 | 2340 | 915 |
| 17 | 1 | 3580 | -810 | 3580 | -810 |
| 21 | 1 | -1925 | 240 | -1925 | 240 |
| 22 | 1 | 1700 | 150 | 1700 | 150 |
| 31 | 1 | -3730 | -700 | -3730 | -700 |
| 32 | 1 | -2440 | -765 | -2440 | -765 |
| 33 | 1 | -1230 | -765 | -1230 | -765 |
| 34 | 1 | -70 | -790 | -70 | -790 |
| 35 | 1 | 1135 | -780 | 1135 | -780 |
| 36 | 1 | 2360 | -730 | 2360 | -730 |
| 37 | 1 | 3580 | -810 | 3580 | -810 |
| Sum | 16 | | | -1245 | 1515 |
| ex | | = | -77.81 | mm. | |
| ey | | = | 94.69 | mm. | |
| Mx=P*ey | | = | 60.60 | ton-m | |
| My=P*ex | | = | 49.80 | ton-m | |

Find Shear, Moment in Footing

| pile No. | l (m) | reat.load (ton) | Moment (ton-m) |
|----------|------------|----------------------|--------------------|
| 11 | 0.450 | 45.68 | 20.556 |
| 12 | 0.410 | 45.44 | 18.630 |
| 13 | 0.435 | 45.59 | 19.832 |
| 14 | 0.435 | 45.59 | 19.832 |
| 15 | 0.410 | 45.44 | 18.630 |
| 16 | 0.415 | 45.47 | 18.870 |
| 17 | 0.410 | 45.44 | 18.630 |
| | sum | 318.65 | 134.981 |
| pile No. | l (m) | reat.load (ton) | Moment (ton-m) |
| 31 | 0.200 | 35.81 | 7.162 |

| | | | |
|----|------------|---------------|---------------|
| 32 | 0.265 | 35.43 | 9.389 |
| 33 | 0.265 | 35.43 | 9.389 |
| 34 | 0.290 | 35.28 | 10.231 |
| 35 | 0.280 | 35.34 | 9.895 |
| 36 | 0.230 | 34.54 | 7.944 |
| 37 | 0.310 | 33.95 | 10.525 |
| | sum | 245.78 | 64.535 |

Check Shear and Moment in Footing

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----------------|
| Moment (max), M_x | = | 135 | ton-m |
| Footing Wide, w | = | 270 | cm |
| Footing Long, b | = | 860 | cm |
| Depth of Footing, D | = | 120 | cm |
| Covering to surface of bars, d' | = | 7.5 | cm |
| Design depth, $d=D-d'$ | = | 112.5 | cm |
| $M_R=R*b*d^2/10^4$ | = | 2657.96 | ton-m |
| $A_s=M_x*10^4/j*f_s*d$ | = | 81.136 | cm ² |
| Use | = | 43 DB 20 mm @0.20 m. | |
| | | ($A_{s,provide}=135.05 \text{ cm}^2$) | OK. |

Check Shear

| | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|
| Flexural shear, V_1 | = | 318.65 | ton |
| $V_c=0.29*f_c^{0.5}*b*d/1000$ | = | 501.91 | ton OK |

| | | | | |
|---|---|-------|-----|----------------------|
| Safe Load on pile, P_{max} at pile No. 17 | = | 47.44 | ton | << 50 ton (Accept.) |
|---|---|-------|-----|----------------------|

สรุป

การตรวจสอบฐานราก กรณีเสาเข็มเบื้องต้น จากการคำนวณจะเห็นว่า มีการตรวจสอบ Moment, Shear จะต้องไม่เกิน กำหนดของการออกแบบ และ safe load on pile ต้องไม่เกินที่แบบกำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน โดยพิจารณาจากข้อมูลสภาพดินบริเวณก่อสร้าง, ข้อมูลการตอกเสาเข็มและประสบการณ์

ผู้อำนวยการเรียนรู้

นายสุรพล ศรีเสาวชาติ
ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน
สำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงชนบท
218/1 ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400 Tel.0-2299-4458
E-mail: suraphon@bbc.go.th

ผู้บริหารจัดการองค์ความรู้

นายประพันธ์ มีหลิวสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ กสช.ที่ 3
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
218/1 ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2299-4450
E-mail: bridge_g3@yahoo.com

ผู้รู้ในประเด็นความรู้

นายประดิษฐ์ พงศ์พรพรलय
วิศวกรวิชาชีพ 7 วช.
สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท
218/1 ถ.พระรามที่ 6 สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
Tel.0-2299-4438
E-mail: pradit_purttipanlai@yahoo.com